

Pos.	DA-Materialnr.	Menge	ME	Bezeichnung	Typ	Bemerkung	Neu
Umbausatz 550-12-23/24 von DC1600 in DC1550							
1	9800 331108	1	Stk	STEUERKASTEN	AB 386C EFKA		X
2	9870 550026 L022	1	Stk	Leitung k	9880 550026 Nr.22		X
3	9207 170857	4	Stk	SPANPL.SCHR.	5,0X30 PAN-HEAD		
4	9800 130105	1	Stk	NAEHANTRIEB OH.ST.	DC1550,EFKA		
5	9800 327004	1	Stk	POSITIONSGEBER	IPG001-EFKA		
6	9800 330016	1	Stk	MOTORFUSS K	DC1550,SET U.TISCH		
7	9800 330012	1	Stk	EXT.BETAETIGUNG	EB301 9POL SUB-D		
8	MG53 007922	1	Stk	LASCHE			
9	9202 002527	2	Stk	ZYL.SCHR.	M5X30		
10	9130 500770	1	Stk	KEILR.SCHEIBE	A80-L ZYL.AUFNAHME		
11	MG43 000484	1	Stk	GESTAENGE K	MIT 1-KUGELZAPFEN		
12	9840 121002	8	Stk	KABELBINDER	200X3,5		
13	0791 550715	1	Stk	TISCHPL.-ANORDNUNG		Version 01.0	X
14	9870 550025 B	1	Stk	Bauschaltplan		Version 01.0	X
15	9850 550051 EP02	1	Stk	IC-EPROM progr.			X
16	0791 550775	1	Stk	Umbauanleitung			X
Info: Der vorhandene Keilriemen 10X1060 (9130 104190) wird weiterverwendet!							
Siehe nächste Seite, Eprom Dac2							



Softwarefreigabe

9850 550051 P01

- Erstfreigabe
- Änderungsfreigabe

Datum: 31.07.2012

SW- Entwickler: Klassen

Software Version: A08

Maschinenklasse: 550-12 Steuerungstyp: DAC 2
 Maschinen-Unterklasse: -23/-24/-26 Steuerungs-Teilenummer:

Änderungsgrund

- Fehlerbehebung
- Erweiterung
- Kundenwunsch
- Sonstiges

Genauere Beschreibung siehe Dokument „Programmbeschreibung“

Hardwareänderungen zusätzlich erforderlich ?

- Ja, AB386C anstelle vom AB85A
- Nein

Genauere Beschreibung siehe Dokument „Programmbeschreibung“

Änderungsaufwand (in MT oder €)

Checkliste zur Umsetzung (sämtliche Unterschriften erforderlich)

Beschreibung:	Bereich, Name	Datum, Unterschrift
Versions-Nr geändert	E, Klassen	31.07.12 [Signature]
Interner Funktionstest i.O.	M [Signature]	31.07.12 [Signature] *
Dokumentation geändert	E	
Neue Version auf DA-Server bereit gestellt	E	
Version für Download im Internet bereit gestellt	E, EPRODA	0.0
Anwendungstest bei Kunden I.O.	M [Signature]	[Signature] *

* laut H. Beckmann ist der Kundentest i.O.

Änderungsmitteilungen

Programmänderung		Klassen 550-12-23/-24/-26	
Version	ersetzt	Prüfsumme	Datum
A08	A08 7	0x026C 0xF8BD	31.07.2012

Art der Änderung:

- Es kann jetzt der Efka Schnittstellenantrieb AB386C anstelle von dem AB85A (wird nicht mehr hergestellt) eingebaut werden.